

Znaczniki końca prętów

Dodaje symbol końca pręta.

Ikona:




Polecenie: *ZBKP*

Menu: *Żelbet / Haki i luki / Końce prętów*

Polecenie służy do wstawiania skośnych kresek, które symbolizują końce prętów. Stosowane jest w sytuacji, gdy pręty leżą w płaszczyźnie prostopadłej do rysunku.

Po wydaniu polecenia należy wskazać pręt, do którego będą dodane symbole końca pręta.



Rys. 1. Pręty proste bez haków w płaszczyźnie prostopadłej do rysunku: a) bez znaczników końca pręta, b) ze znacznikami