

Otwórz strzemię

Otwiera ramiona strzemion.

Ikona:



Polecenie: *ZBOT*

Menu: *Żelbet | Otwórz strzemię*

Polecenie służy do otwierania ramion strzemion prętów nietypowych. Podczas wymiarowania prętów typowych, oznaczonych symbolami I, K, N, ramiona otwierane są automatycznie.

Przykład: Otwieranie strzemion

Jeżeli strzemię po zwymiarowaniu nie zostało automatycznie otwarte, wykonaj następujące czynności:


n Kliknij ikonę

n Wskaż ramię pręta do otwarcia.

Wskaż ramię pręta do otwarcia: **P1**

n Możesz zmienić wartość kąta otwarcia (**KO**), kierunek obrotu (**O**), wskazać następne ramię (**N**) lub zakończyć polecenie (**C**).

Otwieranie strzemion [KątOtwarcia/Odwróć/Następny/konieC] <konieC>: **C**



Rys. 1. Zwymiarowane strzemię: a) przed otwarciem, b) po otwarciu