


Cień otworu

Rysuje oznaczenie graficzne otworu prostokątnego.


Ikona: 

Polecenie: *CIEN*

Menu: *BstOgólny / Symbole rysunkowe / Cień otworu*

Polecenie służy do rysowania oznaczenia graficznego otworu prostokątnego. Rysowanie odbywa się poprzez wskazanie 3 punktów, wyznaczających dwa boki prostokąta.

Przykład: rysowanie cienia otworu


n Kliknij ikonę .

n Wskaż naroża otworu.

Wskaż pierwszy punkt: **P1**

Wskaż drugi punkt: **P2**


Wskaż trzeci punkt: **P3**



Rys. 1. Rysowanie cienia otworu

n Możesz zakończyć polecenie (Z) lub wybrać opcję *Ustawienia* (U) w celu dokonania zmian cech otworu. Okno dialogowe, które pokaże się przed zakończeniem polecenia, pozwoli na zmianę koloru cienia oraz kąta klina.

Cień otworu [Ustawienia/Koniec] <Koniec>: U



Rys. 2. Okno dialogowe Cechy cienia otworu