

## Filtrowanie prętów

Pokazuje wybrane pręty.

**Ikona:**



**Polecenie:** *FILTRUJPRETY*

Po wybraniu tego polecenia zostaną ukryte wszystkie warstwy oprócz warstwy *NrPreta*. Program jednocześnie zażąda podania nr prętów, które chcemy odfiltrować. Po zatwierdzenia ukryte zostaną nie wybrane nr prętów i pojawią się bloki tabel. Aby przywrócić wszystkie warstwy należy zregenerować rysunek poleceniem REGEN.

Polecenie to ułatwia przypisywanie przekroi do prętów.