


Podlewka

Rysuje oznaczenie graficzne podlewki.


Ikona: 

Polecenie: **PODLEW**

Menu: **BstOgólny / Symbole rysunkowe / Podlewka**

Polecenie służy do rysowania symbolicznego oznaczenia podlewki, np. pod podstawą słupa. Program rysuje zakreskowany zarys podlewki.

Przykład: rysowanie podlewki


- n Kliknij ikonę .
- n Wskaż punkty określające zarys podlewki.

Wskaż pierwszy punkt górnej krawędzi podlewki: **P1**

Drugi punkt: **P2**

Dolna krawędź podlewki (linie lub polilinie)

[Punkty]: **P3**



Rys. 1. Rysowanie podlewki


- n Przed zakończeniem polecenia wybierz opcję **U** w celu zmiany zarysu podlewki oraz kreskowania.

Podlewka [Ustawienia/Koniec] <Koniec>: **U**

W oknie dialogowym (Rys. 2) możesz zmienić szerokość, wysokość i kolor podlewki, a także kąt, skalę i kolor kreskowania. Wszystkie zmiany w oknie dialogowym widoczne są natychmiast na rysunku.



Maksymalna szerokość górnej krawędzi podlewki wynosi 1 000 mm, a wysokość — 100 mm.



Rys. 2. Okno dialogowe podlewka