

Parametry przekrojów do Excela

Eksportuje parametry przekrojów do Excela.

Ikona: 

Polecenie: *PRZEX*

Po wybraniu tego polecenia należy zaznaczyć tabele z parametrami przekrojów, a następnie wkleić je do programu Excel.